



PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1130) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

asp. sztab. Marian Ginter – Starszy Inspektor ds. Kontrolno-Rozpoznawczych,
sekc. Marcin Leśniewski – Młodszy Ratownik,

(stopień, tytuł, imię i nazwisko)

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy ul. Młyńskiej 2.

(stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem z dnia 24.02.2010 r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, przeprowadzili w dniu 03.03.2010 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony ppoż. w Szkole Podstawowej w Motarzynie, Motarzyno 9a, 76-248 Dębica Kaszubska.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pan Gabriel Konkel- Dyrektora.

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Zakres czynności:

- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie,

Wykaz badanych obiektów:

- Budynek szkoły podstawowej.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

I. Szkoła Podstawowa zlokalizowana jest w Motarzynie 9a, 76-248 Dębica Kaszubska.

II. Warunki konstrukcyjno budowlane.

Kubatura- 3600,2 m³,
Powierzchnia użytkowa- 1128,86 m²,
Powierzchnia zabudowy- 466,26 m²,
Kategoria Zagrożenia Ludzi-ZL III

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, ściany niepalne, stropy niepalne, stropodach niepalny, pokrycie dachu papa na betonie. Jedna droga pionowej ewakuacji (szerokość biegu 1,06 m, szerokość spocznika 1,1m), trzy wyjścia ewakuacyjne, których drzwi otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Kotłownia olejowa, magazynu oleju (dwa zbiorniki po 2000 l- **brak zabezpieczenia zbiorników i przewodów z tworzywa sztucznego przed elektrycznością statyczną**). **Brak wydzielenia pomieszczenia kotłowni w odpowiedniej klasie odporności ogniowej od pomieszczenia magazynu oleju (drzwiczki metalowe) oraz brak zabezpieczenia systemowego przejść instalacyjnych z pomieszczeń kotłowni i magazynu oleju zgodnie z odpowiednią klasą odporności ogniowej). W pomieszczeniu kotłowni niezabezpieczone punkty świetlne.**

III. Zastosowane instalacje i urządzenia w budynku.

W szkole znajduje się wewnętrzna sieć hydrantowa Ø 25 węże płasko składane. Szafki hydrantowe są kompletnie wyposażone w armaturę wodną tj, prądownice i węże płaskoskładane- brak oznakowania hydrantów zgodnie z PN-92/N-01256/01.

IV. Nie przedłożono do wglądu:

1. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
2. Protokołu z przeglądu technicznego oraz badań wydajności i ciśnienia wewnętrznej sieci hydrantowej,
3. Protokołu z próby ciśnieniowej węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

V. Przedłożono do wglądu:

1. Protokół nr 41/2009 z dnia 18.06.2009 r. z czynności usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych sporządzony przez Pana Krzysztofa Luhma- Mistrza Kominarskiego,
2. Protokół nr 16/2008 badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji przewodów roboczych, urządzenia piorunochronowego i odgromowego (budynek szkoły) z miesiąca kwietnia 2008 roku wykonanych przez Pana Mirosława Pianowskiego upr. nr 176/E/526/2004,
3. Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, (sala gimnastyczna) z miesiąca grudnia 2008 roku wykonanych przez Pana Tomasza Kozłowskiego upr. nr 177/E/1145/07.- Brak badań oporności izolacji przewodów roboczych i instalacji odgromowej,
4. Książkę obiektu budowlanego,
5. Zaświadczenia ze szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej z miesiąca października 2008 r. przeprowadzonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego- nie przedłożono do wglądu uprawnień osoby prowadzącej szkolenie.

VI. Zabezpieczenie fizyczne obiektu:

1. Obiekt niekompletnie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy (magazyn oleju opałowego)- następny termin legalizacji i konserwacji w miesiącu marcu 2011 r.
2. Miejsca lokalizacji gaśnic nie są oznakowane kompletnie zgodnie z PN-92/N-01256/01,
3. Drogi, przejścia i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z PN-92/N-01256/02,
4. Główny wyłącznik prądu elektrycznego na obiekt zlokalizowany przy głównym wyjściu z obiektu oznakowany zgodnie z PN-92/N-01256/01,
5. Obiekt wyposażony jest w kartę alarmowania i instrukcję postępowania na wypadek powstania ewentualnego pożaru,
6. Lokalizacja obiektu oraz zagospodarowanie terenu umożliwia prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych ze wszystkich stron.

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu po zapoznaniu przed podpisaniem. Protokół spisano na 2 stronach, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami Kopie protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

mgr Gabriel Konka

STARSZY INSPEKTOR
dla kontroli - rozpoznawczych
pob. zsteb. Marjan Ginter

reluc. Lesmiewski

SZKOŁA PODSTAWOWA
(podpis z podaniem imienia i nazwiska i stanowiska służbowego)
w Motarzynie
76-243 Dębница Kaszubska
woj. pomorskie
tel. 0 59 858 25 13
NIP 839-21-54-273, Reg. 001141010

SZKOŁA PODSTAWOWA
(prezypis z podaniem imienia i nazwiska i stanowiska służbowego)
im. Lesników Polskich
w Motarzynie
76-243 Dębница Kaszubska
woj. pomorskie
tel. 0 59 858 25 13
NIP 839-21-54-273, Reg. 001141010

10.03.2010
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DIREKTOR
mgr Gabriel Konka